



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Kollision eines Lokzuges mit einem Zweiwege-Bagger
Ereignisart	Kollision Zug - Rangierbewegung
Ort, Datum, Zeit	St. Gallen St. Fiden (SG), 19. Mai 2025, 01:55 Uhr
Reg.-Nr.	2025051901
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	SBB Cargo AG (SBBC), Olten
Infrastrukturbetreiberin	SBB AG, Infrastruktur (SBBI), Bern
Weitere Unternehmen	Rhomberg Sersa Rail AG (SERSA), Zürich

Beteiligte Personen

Maschinist, SERSA
Begleiter, SBBI
Sicherheitschef, SBBI
Arbeitsleiter, SBBI
Sicherheitswärter, SERSA
Lokführer, SBBC
Fahrdienstleiter, SBBI

Beteiligte Fahrzeuge

Lokomotive Re420, SBBC
Zweiwege-Bagger CAT M323F, SERSA
Schweissanhänger, Max Müller Schweisstechnik AG

Schäden

Personen	Zwei Personen wurden schwer, eine Person leicht verletzt.
Verkehrsmittel	Die Lokomotive, der Zweiwege-Bagger sowie der Schweissanhänger wurden schwer beschädigt.
Infrastruktur	Es entstand Sachschaden an der Gleisanlage.



Kurzbeschrieb

Bei der Fahrt durch den Bahnhof St. Fiden kollidierte ein Lokzug mit der Schaufel und dem Ausleger eines Zweiwege-Baggers. Der Zweiwege-Bagger und ein mitgeführter Schweissanhänger wurden aus dem Gleis geschleudert, die Lokomotive entgleiste.

Bern, 27. Mai 2025